

АКТ
приема выполненных работ
по текущему ремонту жилого многоквартирного дома

г. Новосибирск

«30» ИЮЛЯ 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о выполнении работ по текущему ремонту крыши (кровли) жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Пригородная, дом 19. Данные работы выполнялись на основании:

- Договора подряда № 22/06-20 от 22.06.2020 года на оказание услуг по ремонту кровли, системы ограждения и сливных труб в жилых многоквартирных домах индивидуальный предприниматель Шеин Кирилл Петрович.

Перечень выполненных работ:

- Крепеж (протяжка саморезов) металлической обшивки вентиляционных шахт в количестве – 4 шт.
- Крепеж (протяжка) стоек ограждения саморезами.
- Протяжка кровли выходов на крышу в количестве – 2 шт.
- Установка крепежных (страховочных) колец по коньку крыши в количестве – 3 шт.
- Протяжка (укрепление) саморезами «капельников» на выходах на крышу в количестве – 2 шт.
- Изготовление и установка деревянных лестниц (трапиков) в количестве – 1 шт. на спуск и 1 шт. на подъем.
- Крепеж (протяжка) металлических листов кровли на крыше.
- Ремонт системы водоотвода (дожде-приёмные воронки, водосточные трубы) выравнивание уровня по линии горизонта, заделывание герметикам в местах стыков.

При производстве работ израсходованы следующие материалы:

- | | |
|---|--------------------------|
| • Антисептик «Экодом Био» 10 кг. | – 0,5 шт. |
| • Доска обрезная 40*100*6000 | – 0,062 м ³ . |
| • Гвозди оцинк. 3,5*90 мм. | – 0,300 кг. |
| • Гвозди оцинк. 4,0*100 мм. | – 0,250 кг. |
| • Штанга усил. DIN 976 оцинк. М 12*1000 этик. | – 0,5 шт. |
| • Штанга усил. DIN 976 оцинк. М 12*2000 этик. | – 0,5 шт. |
| • Кровельный саморез 4,8*35 корич. «STANDERS» | – 0,368 кг. |
| • Кровельный саморез 5,5*19 красн. «STANDERS» | – 0,103 кг. |
| • Шайба оцинк. кузовная DIN 9021 14 мм. | – 0,141 кг. |

- Шайба оцинк. кузовная DIN 9021 16 мм.
- Гайка оцинк. самоконтр. DIN 985 M 12
- Рым – гайка 12мм

– 1,327 кг.
– 0,520 кг.
– 3 шт.

Комиссия постановила:

Все вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме и с удовлетворительным качеством. Строительные материалы расходовались по назначению, в соответствии с предусмотренными нормами расхода. При производстве работ мероприятия по технике безопасности были организованы и исполнялись в полном объеме.

Председатель комиссии:


Директор УК



Большаков В.П.

Члены комиссии:

Главный инженер



Кокошинский С.Н.

Дворник



Трохимчук В.С.

Представитель собственников жилья
старший по дому



Захарова С.И.