

АКТ
приема выполненных работ
по текущему ремонту жилого многоквартирного дома

г. Новосибирск

«30» июля 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о выполнении работ по текущему ремонту крыши (кровли) жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Пригородная, дом 21. Данные работы выполнялись на основании:

- Договора подряда № 22/06-20 от 22.06.2020 года на оказание услуг по ремонту кровли, системы ограждения и сливных труб в жилых многоквартирных домах индивидуальный предприниматель Шеин Кирилл Петрович.

Перечень выполненных работ:

- Крепеж (протяжка саморезов) металлической обшивки вентиляционных шахт в количестве – 4 шт.
- Уплотнение швов по коньку крыши саморасширяющейся уплотнительной лентой ПСУЛ – 38 погон/метров.
- Установка крепежных (страховочных) колец по коньку крыши в количестве – 4 шт.
- Изготовление и установка деревянных лестниц (трапиков) в количестве – 4 шт. на спуск и 1 шт. на подъем.
- Укрепление саморезами листов железа на парапете с торца здания с использованием подъемной вышки – 2 шт.
- Протяжка кровли выходов на крышу в количестве – 4 шт.
- Утепление асбестоцементных труб вытяжки с использованием изоляционного материала «ISODOM» в количестве – 10 шт.
- Протяжка (укрепление) саморезами листов снегозадержания - 15 погон/метров.
- Протяжка (укрепление) саморезами «капельников» на выходах на крышу в количестве – 4 шт.
- Подъезды № 1, 2, 3: восстановление (сварка) прожилин страховочного ограждения на крыше – 40 погон/метров.
- Подъезд № 2: установка (крепеж), с использованием подъемной вышки, капельника на пилоне.
- Ремонт системы водоотвода (дожде-приёмные воронки, водосточные трубы) выравнивание уровня по линии горизонта, заделывание герметикам в местах стыков.

При производстве работ израсходованы следующие материалы:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • Алюминиевая лента 50мм*40м «UNIBOV» | – 1 шт. |
| • Антисептик «Экодом Био» 10 кг. | – 0,5 шт. |

- Изоляционный материал «ISODOM» 15*1м. – 1 шт.
- Уплотнитель универсальный самоклеющийся *5м. (ПСУЛ) – 7,6 шт.
- Доска обрезная 40*100*6000 – 0,188 м³.
- Гвозди оцинк. 3,5*90 мм. – 1 кг.
- Гвозди оцинк. 4,0*100 мм. – 0,690 кг.
- Штанга усил. DIN 976 оцинк. М 12*1000 этик. – 0,5 шт.
- Штанга усил. DIN 976 оцинк. М 12*2000 этик. – 0,5 шт.
- Кровельный саморез 4,8*35 корич. «STANDERS» – 0,368 кг.
- Кровельный саморез 5,5*19 красн. «STANDERS» – 0,103 кг.
- Шайба оцинк. кузовная DIN 9021 14 мм. – 0,141 кг.
- Шайба оцинк. кузовная DIN 9021 16 мм. – 1,327 кг.
- Гайка оцинк. самоконтр. DIN 985 М 12 – 0,694 кг.
- Рым – гайка 12мм – 4 шт.


Комиссия постановила:


Все вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме и с удовлетворительным качеством. Строительные материалы расходовались по назначению, согласно предусмотренных норм расхода. При производстве работ мероприятия по технике безопасности были организованы и исполнялись в полном объеме.


Председатель комиссии:

Директор УК _____  _____ Большаков В.П.

Члены комиссии:

Главный инженер _____  _____ Кокошинский С.Н.

Дворник _____  _____ Трохимчук В.С.

Представитель собственников жилья
старший по дому _____  _____ Волкова О.Н.